


Tips for riktig tørking og lagring av korn

- Rengjør tørke og transportutstyr før ny sesong.
- Foreta årlig kontroll av vannmålestyret du bruker.
- Start tørking og nedkjøling umiddelbart etter tresking.
- Korn med over 20-22 % vann bør fortrinnsvis behandles på tørke med varmetilskudd (varmluft eller tilsatsvarme).
- Benytt kalde perioder på høsten til nedkjøling av kornmassen (se figur for detaljer).
- Sørg for hyppig rulling/lufting av vare som ikke er lagringsstabil.
- Lever kornpartier som ikke tilfredsstiller lagerbetingelsene i figuren så raskt som mulig.
- Kontroller lagerstabil vare minst en gang pr. måned inntil levering.



Felleskjøpet

Ta vare på jorda, dyra og framtida

Felleskjøpet Agri: Tlf.: 72 50 50 50 www.felleskjopet.no